CARETA PARA SOLDAR

Fotosensora con selector y Sistema Graduable

EXTREME HD

AUTO - DARKENING HELMET

Modelo Blue Eagle

Modelo Dark Fire

Modelo Gray Fire

Características:

- Careta para Esmerilar y soldar
- Ideal para MIG MAG (Co2) / TIG & MMA
- ANSI & CE estandar
- ANSI Z87.1 CSA
- EN 379 EN 169 EN 175
- Respuesta rápida
- Protección UV / IR constante
- Careta con diseño liviano
- Encendido / apagado automático
- Fácil y segura de operar
- Filtro de alta visibilidad
- Las funciones de "Esmerilar" y "soldar" son selectivas

Diseño:

Extreme llega al mercado innovando su portafolio con tres grandes diseños que hacen a la Careta Extreme Hd como una de las mejores opciones del mercado.

Se destaca en trabajos de soldadura por arco eléctrico y fue diseñada enfocada en la comodidad del soldador y expuesta en los trabajos mas duros.

Suspensión:

La suspensión de la careta Extreme HD fue diseñada para mantener controlada la Tensión de los puntos críticos de la cabeza, liberando dicha tensión cuando sea necesario, ofreciendo una alta comodidad al soldador, mejorando el rendimiento y calidad del proceso de soldadura.



CARETA PARA SOLDAR

Fotosensora con selector y Sistema Graduable

EXTREME HD

AUTO - DARKENING HELMET

Modelo Blue Eagle

Modelo Dark Fire

Modelo Gray Fire

Campo De Visión(ALTA CALIDAD DE VISIÓN “HD”):

La nueva careta Extreme HD tiene una mayor protección en el rostro y ojos con un visor muy claro, su área de visualización es mucho mayor, rediseñada totalmente su pantalla para lograr este campo de visión en todas las direcciones.

Guía De Selección De Soldadura:

Proceso de soldadura	A R C Current (Amperes)
	0.5 · 1 · 2.5 · 5 · 10 · 15 · 30 · 40 · 60 · 80 · 100 · 125 · 150 · 175 · 200 · 225 · 250 · 275 · 300 · 350 · 400 · 500
SMAW	9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
MIG (Heavy)	10 · 11 · 12 · 13 · 14
MIG (Light)	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15
TIG , GTAW	9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14
MAG / Co2	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15
SAW	10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15
PAC	11 · 12 · 13
PAW	8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15

Note :
* SMAW - Shielded Metal Arc Welding.
* MIG (heavy) - MIG on heavy metals.
* MIG (light) - MIG on light alloys.
* TIG, GTAW - Gas Tungsten Arc Welding (GTAW) (TIG).
* SAW Shielded Semi - Automatic Arc Welding.
* PAC - Plasma Arc Cutting.